

Организация-заказчик РУП "Белнипиэнергопром" Форма по ОКУД

Код

(наименование организации) по ОКПО

(структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
АКТ 6	19.05.2021

о выявленных дефектах оборудования

принятого в монтаж по акту

номер
дата

Местонахождение оборудования г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5а, каб. № 212
(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-изготовитель _____	по ОКПО	
<small>(наименование)</small>		
Организация-поставщик _____	по ОКПО	
<small>(наименование)</small>		
Организация-грузоотправитель _____	по ОКПО	
<small>(наименование)</small>		
Организация-перевозчик _____	по ОКПО	
<small>(наименование)</small>		
Ремонтная организация <u>ИП Семенюк И.Ю.</u>	по ОКПО	
<small>(наименование)</small>		

1. В процессе диагностики перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
(приема, монтажа, наладки, испытания)

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта или маркировка	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	
Система кондиционирования воздуха	TQL-N-24H	TADIRAN				Поломка крепления жалюзи. Повышенный шум подшипников вентиляторов внутреннего и наружного блоков. Повышенное потребление тока компрессором. Ресурс выработан, ремонт нецелесообразен.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: произвести замену внутреннего и наружного блоков.
(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Представитель организации-заказчика

Представитель организации-исполнителя

Г.А. Семенюк
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Семенюк И.Ю.
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(должность)



И.Ю. Семенюк
(расшифровка подписи)

“ 10 ” 05 2021г.

“ 18 ” 05