

УНП _____

Организация-заказчик РУП «Белнипиэнергопром»
(наименование организации)

(структурное подразделение)

АКТ	Номер документа	Дата составления
	11	06.10.2021

о выявленных дефектах оборудования

Местонахождение оборудования г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5а
(адрес, здание, сооружение, цех)
(наименование)

Ремонтная организация ИП Семенюк И.Ю.
(наименование)

1. В процессе диагностики перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
(прием, монтаж, наладка, испытания)

наименование	Оборудование			Дата		Обнаруженные дефекты
	номер паспорта или маркировка	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
Система кондиционирования воздуха	Инд. № 4145	Daikin				Потеря герметичности холодильного контура из-за коррозии теплообменника наружного блока, хладагент отсутствует, повышенный шум подшипников вентилятора наружного блока.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: ввиду отсутствия необходимых запасных частей (оборудование снято с производства) выполнение ремонта не возможно. Рекомендуется замена сплит-системы.
(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Представитель организации-заказчика

Представитель организации-исполнителя

И. Семенюк
(должность)

И. Семенюк
(подпись)

Иван Семенюк
(расшифровка подписи)



ИП И.Ю. Семенюк
(расшифровка подписи)

« 06 » 10 2021 г.

« 06 »